

Mariehamns stad
Tekniska verken
Pb 5
22101 Mariehamn

Objekt

Tibast-Apelgränd lekpark
Tibast-Apelgränd
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Tibast-Apelgränd lekpark **senast den 30.04.2010.**

1. De slitna kättingarna på gungorna ska bytas ut.
2. Avståndet mellan gungsits och mark ska vara minst 40 cm.
3. Rutschbanan ska förses med en skyddsstång, 70-90 cm över golvnivån vid rutschbanans nedsittningsdel.
4. Öppningarna vid rutschbanans övre del ska åtgärdas så att det är helt tätt mellan rutschbanans sidostycken och ställningen.
5. Öppningen mellan klätterställningens högsta plattform och stegpinnen under plattformen ska åtgärdas så att den är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
6. Klätterställningens höga plattform ska förses med skyddsräcken.
7. Runt klätterställningen ska finnas ett fallområde på minst 1,5 m, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål såsom kantbrädor och täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag.
8. Sandlådan ska när den inte används täckas över med nät, presenning eller motsvarande. Alternativt ska sanden bytas efter behov, dock minst en gång per år.
9. Golvet i en av klätterställningens plattformar saknar en bräda och där finns flera vassa skruvar, detta ska åtgärdas.
10. De trasiga och vassa kantbrädorna runt klätterställningens fallområde ska åtgärdas.
11. Många av klätterställningens delar är slitna och ska förses med ny färg.

Följande brister ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

12. Gungställningen ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning.
13. Mellan gungstativ och staket ska avståndet vara minst 1,5 m.

Motivering

Vid projektinspektion den 30.09.2009 konstaterades ett antal brister vid Tibast-Apelgränd lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparkar. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Det får inte finnas mindre än hälften kvar av den ursprungliga tjockleken hos gungans kätting närmast gungsisen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
2. Mellan undersidan på däckgungors sits och marknivån ska avståndet vara minst 40 cm, enligt standard SFS-EN 1176-2. Detta för att undvika skador på benen och för att minska risken för att barn får gungan i huvudet om de faller av.
3. Om rutschbanans startdel befinner sig högre än 1 m över markytan ska det finnas en skyddsstång, 70-90 cm över golvnivån vid rutschbanans nedsittningsdel, för att förhindra fall. Detta enligt SFS-EN 1176-3.
4. Det får inte finnas glipor mellan redskapsdetaljer vid rutschbanans övre del, där barn kan fastna med dragsnören eller kläder, enligt enligt SFS-EN 1176-3.
5. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 0,6 m från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
6. Plattform som befinner sig högre än 1 m över underlaget ska ha skyddsräcken för att minska risken för fallolyckor, enligt standard SFS-EN 1176-1.
7. Lekredskap med mer än 1 m fallhöjd ska ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försett med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
8. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Sanden i sandlådan ska täckas över för att förhindra förorening, alternativt ska sanden bytas så ofta att den håller godtagbar hygienisk standard.

9. Barn kan skada sig på de vassa skruvarna och hålet i plattformens golv. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
10. Kantbrädorna har vassa ytor till följd av slitage, där barn kan skada sig eller fastna med kläderna. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
11. Klätterställningen har vassa ytor till följd av slitage, där barn kan skada sig eller fastna med kläderna. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
12. Enligt SFS-EN 1176-2 ska gungställningar ha minst 4-5 m fallutrymme i vardera gungriktning. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försedd med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
13. Enligt SFS-EN 1176-2 ska det på båda sidor om gungstativet finnas ett fallutrymme som är minst 1,5 m brett, för att barnen lätt ska kunna passera vid sidan av ställningen och inte mellan gunga och ställning där de riskerar att träffas av någon som gungar.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 30.09.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning