

Mariehamns stad  
Tekniska verken  
Pb 5  
22100 Mariehamn

## Objekt

Västra ytternäs lekpark  
Forellvägen  
Mariehamn

## Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Västra ytternäs lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Vid klätterställningens högsta sida ska finnas ett fallområde på minst 1,8 m. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål såsom brädkanter.
2. Klätternätet ska ha ett fallområde om minst 1,8 m åt alla håll. Fallområdet ska vara täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag.
3. Klätternätets ställning är ostadig och ska fästas ordentligt.
4. De slitna kättingarna på den stora däckungan ska bytas ut.
5. Stötdämpande underlag ska fyllas på runt snurrstängerna.
6. På stora rutschbanans lekställning ska öppningarna mellan trappstegen och mellan ledstång och underliggande bräda åtgärdas så att de är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
7. Öppningarna mellan rutschbanan och plattformens väggar ska åtgärdas så att de är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
8. Rutschbanans lekställning ska ha ett fallområde om minst 1,8 m, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag.

Följande brist ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

9. Gungställningen ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning.

## Motivering

Vid projektinspektion den 29.07.2009 konstaterades ett antal brister vid Västra ytternäs lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparken. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Lekställningar som är 2 m eller högre ska ha ett fallområde på minst 2 m åt alla håll, mätt från redskapets ytterkanter, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
2. Se punkt 1.
3. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Klätternätets ostadiga ställning ger risk för olyckor.
4. Det får inte finnas mindre än hälften kvar av den ursprungliga tjockleken hos gungans kätting närmast gungsisen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
5. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). För att begränsa skaderisken om barn faller av snurrstängerna ska stötdämpande underlag finnas runt dessa.
6. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 60 cm från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
7. Se punkt 6.
8. Se punkt 1.
9. Enligt SFS-EN 1176-2 ska gungställningar ha minst 4-5 m fallutrymme i vardera gungriktning. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försedd med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.

## **Bakgrund**

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 29.07.2009.

## **Avgift**

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Helena Jarvad  
Tillf. miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## **Bilagor**

1. Besvärсанvisning