

Folkhälsan i Saltvik  
Att: Haraldsby lekpark  
Sonröda 73  
22430 Saltvik

## Objekt

Haraldsby lekpark  
Haraldsby  
Saltvik

## Beslut

Folkhälsan i Saltvik föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Haraldsby lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Gungan vars fallområde begränsas av en stubbe ska tas bort, alternativt stubben avlägsnas.
2. Plansitsgungornas ställning sak flyttas så att gungorna har ett fritt fallområde på minst 4 m i vardera gungriktning.
3. Fundamentet till plansitsgungornas ställning ska försänkas ordentligt i underlaget.
4. Lekhusets ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll. Fallområdet ska vara fritt från stenar och andra fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag.
5. Uppstickande spikhuvuden på lekhusets tak ska åtgärdas.
6. Rutschbanans lekställning ska ha ett fallområde om minst 1,5 m, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag.
7. Öppningar mellan trappräcke och trappa på rutschbanans lekställning vara mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
8. Klätterställningen i form av en pyramid ska ha ett fallområde på minst 1,6 m runt ställningen, täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag.
9. Öppningarna mellan pinnarna i pyramidens tak ska åtgärdas så att de är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
10. Den trasiga brädan i pyramidens tak ska åtgärdas.
11. Stenen i marken vid gungbrädans ena sits ska avlägsnas.
12. Stötdämpande underlag ska placeras runt gungbrädan.
13. Gungbrädans stativ ska åtgärdas så att det inte föreligger någon klämrisk.
14. De uppstickande spikhuvudena på den ena gungbåten ska åtgärdas.
15. Trädgårdsredskap och trasiga leksaker och andra vassa föremål ska förvaras oåtkomligt för barn.

## Motivering

Vid projektinspektion den 09.10.2009 konstaterades ett antal brister vid Haraldsby lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparken. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Enligt SFS-EN 1176-2 ska gungställningar ha minst 4-5 m fallutrymme i vardera gungriktning. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försedd med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
2. Se punkt 1.
3. Se punkt 1.
4. Lekredskap som är 1,5-1,7 m höga ska enligt standard SFS-EN 1176-1 ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll mätt från redskapets ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
5. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Lekhuset får inte ha uppstickande spikhuvuden som barn kan skada sig på.
6. Lekställningar som är 1,5-1,7 m höga ska enligt standard SFS-EN 1176-1 ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
7. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 60 cm från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
8. Klätterställningar som är 1,7-2 m höga ska enligt standard SFS-EN 1176-1 ha ett fallområde på minst 1,6 m åt alla håll mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
9. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 60 cm från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.

10. Den trasiga brädan i pyramidens tak utgör en skaderisk. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
11. Lekredskapets fallområde ska enligt standard SFS-EN 1176-1 vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
12. För att begränsa skaderisken om barn faller av gungbrädan ska stötdämpande underlag finnas runt hela gungbrädan. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
13. Vid gungbrädans stativ finns risk att barn klämmer fingrar när andra barn använder gungbrädan. Åtgärder föreläggs enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
14. De uppstickande spikhuvudena på gungbåten utgör skaderisk. Åtgärder föreläggs enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
15. Trasiga leksaker och brädor med spikar utgör skaderisk. Åtgärder föreläggs enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).

### **Bakgrund**

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 09.10.2009.

### **Avgift**

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Helena Jarvad  
Tillf. miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilagor**

1. Besvärсанvisning