

Mariehamns stad
Tekniska verken
Pb 5
22101 Mariehamn

Objekt

Hindersböle lekpark
Ljungvägen
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Hindersböle lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Vid stora rutschbanan ska öppningarna mellan brädorna i plattformens väggar åtgärdas så att de är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
2. Öppningarna vid stora rutschbanans övre del ska åtgärdas så att det är helt tätt mellan rutschbanans sidostycken och ställningen.
3. De lösa stubbarna nedanför rutschbanan ska avlägsnas.
4. Stora rutschbanans trappräcken ska fästas ordentligt.
5. Brädorna nedanför stora rutschbanans ställning ska avlägsnas.
6. Klätterställningen i form av en pyramid ska flyttas bort från sandlådan så att det finns ett fallområde på minst 1,8 m runt ställningen som är fritt från fasta föremål. Fallområdet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag.
7. De trasiga stegpinnarna på pyramiden ska åtgärdas.
8. Lekhuset med tak är mycket ostadigt och ska renoveras eller tas bort.
9. Staketet runt gungställningen ska fästas ordentligt och de uppstickande spikhuvudena ska åtgärdas.
10. Det äldre gungredskapet, tänkt för två barn, är mycket slitet och ostadigt. Detta ska bytas ut eller tas bort.

Följande brist ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

11. Gungställningen ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning.

Motivering

Vid projektinspektion den 31.07.2009 konstaterades ett antal brister vid Hindersböle lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparken. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 60 cm från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
2. Det får inte finnas glipor mellan redskapsdetaljer vid rutschbanans övre del, där barn kan fastna med dragsnören eller kläder, enligt enligt SFS-EN 1176-3.
3. Det ska finnas ett område på minst 2 m framför rutschbanan som är fritt från fasta föremål, enligt SFS-EN 1176-3
4. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Trappräckena ska vara stadiga för att förebygga olycksfall.
5. Lekredskapets fallområde ska enligt standard SFS-EN 1176-1 vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
6. Klätterställningar som är 2 m eller högre ska enligt standard SFS-EN 1176-1 ha ett fallområde på minst 1,8 m åt alla håll mätt från redskapets ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
7. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). De trasiga stegpinnarna kan orsaka olycksfall.
8. Se punkt 7.
9. Se punkt 7.
10. Vippgungor och gungdjur ska vara ordentligt fastsatta och hela, enligt SFS-EN 1176-6.
11. Enligt SFS-EN 1176-2 ska gungställningar ha minst 4-5 m fallutrymme i vardera gungriktning. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försedd med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 31.07.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning