

Mariehamns stad  
Tekniska verken  
Pb 5  
22101 Mariehamn

## Objekt

Klintens lekpark  
Mariehamn

## Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Klintens lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. På stora rutschbanans lekställning ska öppningarna mellan trappstegen och uppe på plattformen åtgärdas så att de är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
2. Stora rutschbanans lekställning ska ha ett fallområde på minst 1,6 m, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag och fritt från fasta föremål.
3. Den trasiga gunghästen med ställning ska avlägsnas från lekställningens fallområde.
4. Vid rutschbanans utåkningsdel ska underlag fyllas på så att avståndet till marknivån blir högst 20 cm.
5. Den däckgunga som hänger för lågt ska höjas så att avståndet mellan gungsits och mark är minst 40 cm.
6. Det spruckna plastskyddet runt babygungans kättingar ska bytas ut.
7. De stötdämpande konstruktionerna under gungbrädans sitsar ska förnyas.
8. Stötdämpande underlag ska placeras runt gungbrädan.
9. Gungbrädans fallområde ska vara fritt från fasta föremål. Gungbrädan ska därför flyttas bort från trädet och fundamentets uppstickande kanter åtgärdas.
10. Lilla lekställningens trapppräcke saknar en bräda, där finns vassa bultar. Detta ska åtgärdas.
11. Staketet mot skogen är i dåligt skick och ska bytas ut eller renoveras.
12. Den hårda kanten nedanför släntrutschbanans utåkningsdel ska åtgärdas.

Följande brister ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

13. Gungställningen ska endast ha två gungor per sektion.
14. Mellan gungstativ och staket ska avståndet vara minst 1,5 m.
15. Gungdjuret ska ett fritt fallområde på minst 1 m åt alla håll. Området ska vara fritt från fasta föremål såsom kantbrädor.

### **Motivering**

Vid projektinspektion den 05.10.2009 konstaterades ett antal brister vid Klintens lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparken. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 60 cm från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
2. Lekställningar som är 1,5-1,7 m höga ska ha ett fallområde på minst 1,6 m åt alla håll, mätt från redskapets ytterkanter, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
3. Se punkt 2.
4. Vid rutschbanans utåkningsdel får rutschbanan vara högst 20 cm över marken, enligt SFS-EN 1176-3.
5. Mellan undersidan på däckgungors sits och marknivån ska avståndet vara minst 40 cm, enligt standard SFS-EN 1176-2. Detta för att undvika skador på benen och för att minska risken för att barn får gungan i huvudet om de faller av.
6. Gungan får inte ha några sprickor eller utstickande delar som kan skada barnen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
7. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). De stötdämpande konstruktionerna under gungbrädans sitsar är slitna och fyller inte sin funktion på ett tillräckligt sätt.

8. För att begränsa skaderisken om barn faller av gungbrädan ska stötdämpande underlag finnas runt hela gungbrädan. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
9. Lekredskapets fallområde ska enligt standard SFS-EN 1176-1 vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
10. Det trasiga trappräcket medför skaderisk. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
11. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
12. Framför högre rutschbanor ska det finnas ett fritt fallområde om minst 2 m och det får inte förekomma hårda föremål inom detta område, enligt standard SFS-EN 1176-3.
13. Högst två gungsitsar får finnas i samma gungsektion, enligt standard SFS-EN 1176-2.
14. Enligt SFS-EN 1176-2 ska det på båda sidor om gungstativet finnas ett fallutrymme som är minst 1,5 m brett, för att barnen lätt ska kunna passera vid sidan av ställningen och inte mellan gunga och ställning där de riskerar att träffas av någon som gungar.
15. Gungdjur ska ha ett fritt utrymme på minst 1 m eftersom barnen utsätts för en rörelse framtvängd av redskapet, enligt SFS-EN 1176-6.

### **Bakgrund**

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 05.10.2009.

### **Avgift**

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.



## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Helena Jarvad  
Tillf. miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning