

Jomala kommun

Pb 2

22151

Jomala

## Objekt

Kyrkoby lekpark  
Prästgården by  
Jomala

## Beslut

Jomala kommun föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Kyrkoby lekpark **senast den 30.04.2010.**

1. Rutschbanan ska förses med en skyddsstång, 70-90 cm över golvnivån vid rutschbanans nedsittningsdel.
2. Öppningarna vid rutschbanans övre del ska åtgärdas så att det är helt tätt mellan rutschbanans sidostycken och ställningen.
3. Uppstickande spikhuvuden på bänken bakom det gula lekhuset ska åtgärdas.
4. Nedanför klätterväggen ska finnas ett fallområde på minst 1,5 m. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag.
5. Klätterställningen i form av ett kryss ska ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag.
6. Klätterställningen i form av ett kryss ska fästas så att den är stadig.
7. Karusellen ska ha ett fritt område på minst 2 m åt alla håll. Bänken som står inom fallområdet ska flyttas.
8. Den lilla gungbrädan/vippungan ska förses med någon form av stötdämpning under sitsarna.

Följande brister ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

9. Mellan gungstativ och staket ska avståndet vara minst 1,5 m.
10. Mellan vippungan och gungdjuret ska avståndet vara minst 2 m.

## Motivering

Vid projektinspektion den 31.07.2009 konstaterades ett antal brister vid Kyrkobys lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekpark. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Om rutschbanans startdel befinner sig högre än 1 m över markytan ska det finnas en skyddsstång, 70-90 cm över golvnivån vid rutschbanans nedsittningsdel, för att förhindra fall. Detta enligt SFS-EN 1176-3.
2. Det får inte finnas glipor mellan redskapsdetaljer vid rutschbanans övre del, där barn kan fastna med dragnören eller kläder, enligt SFS-EN 1176-3.
3. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Sittbänken får inte ha vassa kanter eller uppstickande spikhuvuden som barn kan skada sig på.
4. Lekställningar som är 1,5-1,7 m höga ska ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll, mätt från redskapets ytterkanter, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
5. Se punkt 4.
6. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Klätterställningen ska fästas för att förhindra olycksfall.
7. Enligt SFS-EN 1176-5 ska karuseller ska ha ett fritt utrymme på minst 2 m åt sidorna. Detta eftersom redskapet framkallar en tvingande rörelse hos den som åker, vilken gör att den åkande inte själv kan bromsa ett eventuellt fall.
8. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Vippungans sitsar behöver stötdämpning för att förhindra att de slår för hårt i marken och orsakar stötskador hos barnen.

9. Enligt SFS-EN 1176-2 ska det på båda sidor om gungstativet finnas ett fallutrymme som är minst 1,5 m brett, för att barnen lätt ska kunna passera vid sidan av ställningen och inte mellan gunga och ställning där de riskerar att träffas av någon som gungar.
10. Mellan vippgungor ska det finnas minst 2 m fritt utrymme eftersom barnen utsätts för en rörelse framtvängd av redskapet, enligt SFS-EN 1176-6.

### **Bakgrund**

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 31.07.2009.

### **Avgift**

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Helena Jarvad  
Tillf. miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilagor**

1. Besvärсанvisning