

Mariehamns stad
Markavdelningen
Pb 5
22101 Mariehamn

Objekt

Nabbens lekpark
Nabben
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid nabbens lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. De slitna kättingarna på en av däckgungorna ska bytas ut.
2. Det spruckna plastskyddet runt en av däckgungornas kättingar ska bytas ut.
3. Gungornas fallområde, med strid sand som stötdämpande underlag, ska utökas så att det omfattar minst 4 m i vardera gungriktning.
4. Vid rutschbanans utåkningsdel ska underlag fyllas på så att avståndet till marknivån blir högst 20 cm.
5. Vippdjurens slitna trädelar ska åtgärdas.

Följande brist ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

6. Avståndet mellan gunga och stativ, respektive mellan två gungor, ska vara minst 60 cm.

Motivering

Vid projektinspektion den 28.09.2009 konstaterades ett antal brister vid Nabbens lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparkar. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Det får inte finnas mindre än hälften kvar av den ursprungliga tjockleken hos gungans kätting närmast gungsitsen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
2. Gungan får inte ha några sprickor eller utstickande delar som kan skada barnen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
3. Gungställningar ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning enligt standard SFS-EN 1176-2. Fallutrymmet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
4. Vid rutschbanans utåkningsdel får rutschbanan vara högst 20 cm över marken, enligt SFS-EN 1176-3.
5. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Vippdjurens ytor är vassa till följd av slitage, vilket medför risk för skador.
6. Inbördes avstånd mellan gungor respektive avståndet mellan gunga och stativ ska enligt SFS-EN 1176-2 vara minst 60 cm, för att minska kollisionsrisken.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 28.09.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning