

Mariehamns stad  
Tekniska verken  
Pb 5  
22101 Mariehamn

## Objekt

Östernäs lekpark  
Tallvägen  
Mariehamn

## Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid östernäs lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Rutschbanans lekställning ska ha ett fallområde på minst 1,6 m, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål såsom sargkanter.
2. Vid klätterställningen i form av en pyramid ska finnas ett fallområde på minst 1,6 m, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag.
3. Den trasiga pinnen i pyramiden ska åtgärdas.
4. Gungställningens mittengunga ska tas bort, så att gungställningen endast har två gungor per sektion.
5. Avståndet mellan gungsitsar och mark ska vara minst 40 cm.
6. Däckgungan med sprucket däck ska bytas ut.
7. Stötdämpande underlag ska placeras runt gungbrädan.
8. De stötdämpande konstruktionerna under gungbrädans sitsar ska förnyas.
9. Stenen i marken vid gungbrädans ena sits ska avlägsnas.
10. Stötdämpande underlag ska placeras runt lekkiosken.
11. Lekkiosken är ostadig och slitet, detta ska åtgärdas.
12. Sandlådans sarg har lossnat så att vassa spikar är synliga, detta ska åtgärdas.

Följande brister ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

13. Gungställningen ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning.
14. Mellan gungstativ och staket ska avståndet vara minst 1,5 m.

## Motivering

Vid projektinspektion den 01.10.2009 konstaterades ett antal brister vid Östernäs lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekpark. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Lekställningar som är 1,7 m eller högre ska ha ett fallområde på minst 1,6 m åt alla håll, mätt från redskapets ytterkanter, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
2. Se punkt 2.
3. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Pyramidens trasiga stegpinne utgör en skaderisk.
4. Högst två gungsisar får finnas i samma gungsektion, enligt standard SFS-EN 1176-2.
5. Mellan undersidan på däckgungors sits och marknivån ska avståndet vara minst 40 cm, enligt standard SFS-EN 1176-2. Detta för att undvika skador på benen och för att minska risken för att barn får gungan i huvudet om de faller av.
6. Gungsisen ska vara hel och fri från sprickor som barn kan skada sig på, enligt standard SFS-EN 1176-2.
7. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). För att begränsa skaderisken om barn faller av gungbrädan ska stötdämpande underlag finnas runt hela gungbrädan.
8. De stötdämpande konstruktionerna under gungbrädans sitsar är slitna och fyller inte sin funktion på ett tillräckligt sätt. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
9. Lekredskapets fallområde ska enligt standard SFS-EN 1176-1 vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
10. Lekredskap med mer än 1 m fallhöjd ska ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försett med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.

11. Det ostadiga och slitna lekhuset utgör en skaderisk. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
12. Sandlådans sarg får inte ha vassa kanter eller uppstickande spikhuvuden som barn kan skada sig på. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
13. Enligt SFS-EN 1176-2 ska gungställningar ha minst 4-5 m fallutrymme i vardera gungriktning. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försett med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
14. Enligt SFS-EN 1176-2 ska det på båda sidor om gungstativet finnas ett fallutrymme som är minst 1,5 m brett, för att barnen lätt ska kunna passera vid sidan av ställningen och inte mellan gunga och ställning där de riskerar att träffas av någon som gungar.

### **Bakgrund**

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 01.10.2009.

### **Avgift**

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

### **Besvär**

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Helena Jarvad  
Tillf. miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilagor**

1. Besväransvisning