

Tore Kvarnström
Larsarvet 37
79020 Grycksbo
Sverige

Verksamhet

Sprängning på samfällt vattenområde Bertby 876:1
Bertby
Saltvik

Beslut

Ansökan om sprängning på vattenområde 876:1 i Bertby, Saltvik föranleder inte några vidare åtgärder enligt 15 § LL om miljöskydd (ÅFS 2008:124).

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag.

Motivering

Myndigheten har granskat ansökan och inte funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet eller orsak att meddela särskilda instruktioner enligt 15 § LL om miljöskydd (ÅFS 2008:124).

Den negativa miljöpåverkan som följer av projektets genomförande är av ytterst lokal och temporär natur. Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering har i sitt utlåtande framfört att det enligt naturvårdslagstifningen inte föreligger några hinder för utförande av sprängningsarbetet.

Bakgrund

Tore Kvarnström inkom den 14.08.2009 med en anmälan om sprängning i Bertby, Saltvik på samfällt vattenområde intill sökandes fastighet Solvik 4:47. Avsikten med sprängningen är att eliminera en undervattengryнна för att erhålla större vattendjup invid sökandes befintliga pir. De lösgjorda sprängstenarna används för att förlänga ovan nämnda pir som har sitt landfäste på sökandes markområde. Med anmälan har bifogats samtycke till verksamheten från sysslomännen för Bertby samfällda land- och vattenområden i Saltvik.

Avgift

200 euro enligt punkt 15.1 (muddrings-, grävning- eller fyllnadsarbete i vattenområde mer än 50 kvadratmeter) avgiftstabell 1 Miljögranskningsärenden i



Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 31 december 2008, beslut 312 S10 (Dnr S40/07/5/249).

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Robert Sundström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning