

Folkhälsan i Finström

Emkarbyvägen 521
AX-22220 Emkarby

Objekt

Godby lekpark
Musterivägen
Finström

Beslut

Folkhälsan i Finström föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Godby lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Vid klätterställningen ska finnas ett fallområde på minst 1,8 m, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag.
2. De slitna kättingarna på gungorna ska bytas ut.
3. Gungornas slitna däck ska bytas ut.
4. Gungställningens fallområde ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag.
5. Avståndet mellan gungsits och mark ska vara minst 40 cm.
6. Vippgungorna ska ha ett fallområde på minst 1 m åt alla håll. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och hårda kanter.

Motivering

Vid projektinspektion den 16.06.2009 konstaterades ett antal brister vid Godby lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparkar. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Klätterställningar som är 2,0 m eller högre ska enligt standard SFS-EN 1176-1 ha ett fallområde på minst 1,8 m åt alla håll mätt från redskapets ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt av minst

- 30 cm tjockt stötdämpande underlag för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
2. Det får inte finnas mindre än hälften kvar av den ursprungliga tjockleken hos gungans kätting närmast gungsitsen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
 3. Gungsitsen ska vara hel och fri från sprickor som barn kan skada sig på, enligt standard SFS-EN 1176-2.
 4. Gungställningar ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning enligt standard SFS-EN 1176-2. Fallutrymmet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
 5. Mellan undersidan på däckgungors sits och marknivån ska avståndet vara minst 40 cm, enligt standard SFS-EN 1176-2. Detta för att undvika skador på benen och för att minska risken för att barn får gungan i huvudet om de faller av.
 6. Vippgungor ska ha ett fritt fallområde på minst 1 m åt alla håll, enligt SFS-EN 1176-6.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 16.06.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning