

Mariehamns stad  
Tekniska verken  
Pb 5  
AX-22101 Mariehamn

## Objekt

Lindans lekpark  
Mästargränd  
Mariehamn

## Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Lindans lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Öppningen mellan plattform och stegpinne på rutschbanans lekställning ska åtgärdas så att den är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
2. Öppningarna vid rutschbanans övre del ska åtgärdas så att det är helt tätt mellan rutschbanans sidostycken och ställningen.
3. Stenen i marken under rutschbanans lekställning ska avlägsnas.
4. Gungställningens mittengunga ska tas bort, så att gungställningen endast har två gungor per sektion.
5. De slitna kättingarna på babygungan ska bytas ut.
6. Avståndet mellan däckgungans sits och markytan ska vara minst 40 cm.
7. Stötdämpande underlag ska placeras under klätternätet.
8. Karusellen ska ha ett fritt område på minst 2 m åt alla håll.
9. Stötdämpande underlag ska placeras runt lekkiosken.
10. Träplattorna i backen har vassa kanter och ska bytas ut.

Följande brister ska dessutom åtgärdas senast vid nästa reovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

11. Avståndet mellan gunga och stativ, respektive mellan två gungor, ska vara minst 0,6 m.
12. Klätternätets maskor bör vara minst 30 cm stora.
13. Vippgungans sits ska bytas mot en sits i annan modell, för att undvika att undvika att barn fastnar med foten i sitsen.

## Motivering

Vid projektinspektion den 03.07.2009 konstaterades ett antal brister vid Lindans lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekpark. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 0,6 m från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
2. Det får inte finnas glipor mellan redskapsdetaljer vid rutschbanans övre del, där barn kan fastna med dragsnören eller kläder, enligt standard SFS-EN 1176-3.
3. Lekredskapets fallområde ska enligt standard SFS-EN 1176-1 vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
4. Högst två gungsisar får finnas i samma gungsektion, enligt standard SFS-EN 1176-2.
5. Det får inte finnas mindre än hälften kvar av den ursprungliga tjockleken hos gungans kätting närmast gungsisen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
6. Mellan undersidan på däckgungors sits och marknivån ska avståndet vara minst 40 cm, enligt standard SFS-EN 1176-2. Detta för att undvika skador på benen och för att minska risken för att barn får gungan i huvudet om de faller av.
7. Lekställningar som är 2,0 m eller högre ska ha ett fallområde på minst 1,8 m åt alla håll, mätt från redskapets ytterkanter, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
8. Enligt SFS-EN 1176-5 ska karuseller ska ha ett fritt utrymme på minst 2 m åt sidorna. Detta eftersom redskapet framkallar en tvingande rörelse hos den som åker, vilken gör att den åkande inte själv kan bromsa ett eventuellt fall.
9. Lekredskap med mer än 1 m fallhöjd ska ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försett med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
10. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Brädorna i backen får inte ha vassa kanter som barn kan skada sig på.

11. Inbördes avstånd mellan gungor respektive avståndet mellan gunga och stativ ska enligt SFS-EN 1176-2 vara minst 60 cm, för att minska kollisionrisken.
12. För att förhindra att barn med cykelhjälm fastnar i klätternätet och blir hängande bör nätets maskor vara minst 30 cm stora enligt standard SFS-EN 1176-1.
13. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).

### **Bakgrund**

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 03.07.2009.

### **Avgift**

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Helena Jarvad  
Tillf. miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### **Bilagor**

1. Besvärсанvisning