

Mariehamns stad
Tekniska verken
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Objekt

Torget lekpark
Torggatan
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Torgets lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Bänken som står inom gungornas fallområde ska flyttas.
2. Den trasiga däckgungan ska bytas ut.
3. Det spruckna plastskyddet runt babygungans kättingar ska bytas ut.
4. Karusellen ska ha ett fritt område på minst 2 m åt alla håll.
5. Det trasiga plastskyddet runt en av snurrstängerna ska ersättas.

Motivering

Vid projektinspektion den 15.06.2009 konstaterades ett antal brister vid torgets lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparkar. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Gungornas fallområde ska enligt standard SFS-EN 1176-2 vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
2. Gungsitsen ska vara hel och fri från sprickor som barn kan skada sig på, enligt standard SFS-EN 1176-2.
3. Gungan får inte ha några sprickor eller utstickande delar som kan skada barnen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
4. Enligt SFS-EN 1176-5 ska karuseller ska ha ett fritt utrymme på minst 2 m åt sidorna. Detta eftersom redskapet framkallar en tvingande rörelse hos

den som åker, vilken gör att den åkande inte själv kan bromsa ett eventuellt fall.

5. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Längst upp på snurrstången finns ett hål på 2 cm med vassa kanter, där barn kan fastna med fingrarna. På höjder över 1,2 m och vid lekredskap som framtvingar rörelse ska öppningar på 8-25 mm undvikas eftersom barn kan fastna med fingrar eller kläder.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 15.06.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning