

Mariehamns stad
Att: Tekniska verken
Pb 5
AX-22101 Mariehamn

Objekt

Västernäs lekpark
Skrakvägen
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Västernäs lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Vid klätterställningen ska finnas ett fallområde på minst 1,8 m, mätt från ställningens ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag.
2. På de gungor där kättingens tjocklek närmast sitsen är mindre än hälften av ursprunglig tjocklek ska kättingarna bytas ut.
3. Vippgungans slitna sits ska bytas ut.
4. Klätternätet ska bytas ut. Nätets maskor ska vara större än 23 cm, rekommenderad storlek är minst 30 cm.
5. Gungbrädans fundament sitter löst och ska försänkas bättre i underlaget.
6. Planket vid sittbänkarna är trasigt på flera ställen och behöver repareras.
7. Ringarna vid klätterställningen ska flyttas så att det finns minst 60-70 cm fritt utrymme åt båda sidor.
8. De gamla krokarna på övre delen av klätterställningen ska tas bort.

Följande brist ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

9. Gungställningen ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning.

Motivering

Vid projektinspektion den 29.07.2009 konstaterades ett antal brister vid Västernäs lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen

genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparken. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Klätterställningar som är 2 m eller högre ska enligt standard SFS-EN 1176-1 ha ett fallområde på minst 1,8 m åt alla håll mätt från redskapets ytterkanter. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
2. Det får inte finnas mindre än hälften kvar av den ursprungliga tjockleken hos gungans kätting närmast gungsitsen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
3. Vippgungors sits ska vara ordentligt fastsatt och hel, enligt SFS-EN 1176-6.
4. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 60 cm från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen.
5. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
6. Se punkt 5.
7. Se punkt 5.
8. Se punkt 5.
9. Enligt SFS-EN 1176-2 ska gungställningar ha minst 4-5 m fallutrymme i vardera gungriktning. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försedd med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparken inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 29.07.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning