

Mariehamns stad
Tekniska verken
Pb 5
AX-22101 Mariehamn

Objekt

Bergshöjdens lekpark
Bergshöjden
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Bergshöjdens lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Öppningarna i klätterställningens mastkorg ska vara mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
2. Öppningen mellan vägg och tak i vindskyddet ska åtgärdas så att öppningen är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
3. De uppstickande spikhuvudena på sandlådans sarg ska åtgärdas.
4. De slitna kättingarna på babygungan ska bytas ut.
5. Bänkarna under tak är i dåligt skick och ska bytas ut eller renoveras.
6. Vippgungans slitna och vassa trädelar ska åtgärdas.
7. Karusellens lösa handtag ska fästas.
8. Trasiga plastkåpor och trasiga pinnar ska avlägsnas vid lekredskapet för höjdhopp.

Följande brister ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering/ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

9. Gungställningen ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning.
10. Klätternätets maskor bör vara minst 30 cm stora.

Motivering

Vid projektinspektion den 29.07.2009 konstaterades ett antal brister vid Bergshöjdens lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN

1176/1177 gällande säkerheten på lekparker. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 0,6 m från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
2. Se punkt 1.
3. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Sandlådans sarg får inte ha vassa kanter eller uppstickande spikhuvuden som barn kan skada sig på.
4. Det får inte finnas mindre än hälften kvar av den ursprungliga tjockleken hos gungans kätting närmast gungsisen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
5. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Bänkarna är slitna och vassa och utgör en skaderisk.
6. Vippgungors sits ska vara ordentligt fastsatt och hel, enligt SFS-EN 1176-6.
7. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Lösa handtag på karusellen kan orsaka olycksfall vid lek.
8. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Barn kan skada sig på de trasiga plastkåporna och pinnarna.
9. Enligt SFS-EN 1176-2 ska gungställningar ha minst 4-5 m fallutrymme i vardera gungriktning. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försett med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
10. För att förhindra att barn med cykelhjälm fastnar i klätternätet och blir hängande bör nätets maskor vara minst 30 cm stora enligt standard SFS-EN 1176-1.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 29.07.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning