

Mariehamns stad
Tekniska verken
Pb 5
AX-22101 Mariehamn

Objekt

Backebergs lekpark
Backeberg
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Backebergs lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. På klätternätets ställning ska öppningen mellan klätterväggen och ställningens övre balk åtgärdas, så att öppningen är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
2. Lilla lekställningens klättervägg ska ha ett fallområde på minst 1,5 m, täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag.
3. Stenen i marken under lilla lekställningens klättervägg ska avlägsnas.
4. Öppningen mellan plattform och vägg på lilla lekställningen åtgärdas, så att öppningen är mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
5. Stora vippungans lösa sits ska fästas ordentligt.
6. Det ska finnas ett fritt fallområde på minst 1,5 m åt alla håll runt lekställningen i form av en blomma, som står i sandlåda.
7. Förvaringslådans fundament ska försänkas ordentligt i underlaget.
8. Staketet vid västra ingången är i dåligt skick och ska bytas ut eller renoveras.
9. Gungjurets slitna och vassa yta ska åtgärdas.

Följande brister ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

10. Avståndet mellan släntrutschbanan och trappan ska vara minst 1 m.
11. Vippungans sits ska bytas mot en sits i annan modell, för att undvika att undvika att barn fastnar med foten i sitsen.

Motivering

Vid projektinspektion den 01.07.2009 konstaterades ett antal brister vid Backebergs lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparken. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 0,6 m från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
2. Lekredskapets fallområde ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, enligt SFS-EN 1176-1.
3. Lekredskapets fallområde ska enligt standard SFS-EN 1176-1 vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
4. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 0,6 m från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
5. Vippgungors sits ska vara ordentligt fastsatt och hel, enligt SFS-EN 1176-6.
6. Lekredskap med mer än 1 m fallhöjd ska ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål för att minska risken för allvarliga skador vid falloolyckor.
7. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
8. Se punkt 7.
9. Se punkt 7.
10. Avståndet mellan släntrutschbana och tillhörande sidoliggande trappa ska enligt SFS-EN 1176-3 vara minst 1 m, för att förhindra att barn i trappan kommer för nära eller in i rutschbanan och kolliderar med åkande barn.
11. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 01.07.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning