

Mariehamns stad
Tekniska verken
Pb 5
AX-22101 Mariehamn

Objekt

Badhusparkens lekpark
Badhusparken
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Badhusparkens lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Öppningarna mellan trappstegen på rutschbanans lekställning ska vara mindre än 9 cm eller större än 23 cm.
2. Lekställningens fallområde ska var täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag.
3. Stenarna i marken under klätterställningen ska avlägsnas.
4. Öppningarna vid rutschbanans övre del ska åtgärdas så att det är helt tätt mellan rutschbanans sidostycken och ställningen.
5. De slitna kättingarna på babygungan ska bytas ut.
6. Det spruckna plastskyddet runt babygungans kättingar ska bytas ut.
7. Sargen runt sandlådan ska repareras och de utstickande skruvarna åtgärdas.
8. Borden med bänkar är i dåligt skick och ska bytas ut eller renoveras.
9. Stötdämpande underlag ska fyllas på runt gungbrädan.

Följande brist ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

10. Gungställningen ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning.

Motivering

Vid projektinspektion den 15.06.2009 konstaterades ett antal brister vid Badhusparkens lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN

1176/1177 gällande säkerheten på lekparker. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Öppningar med mått mellan 9-23 cm, på en höjd över 0,6 m från underlaget, är inte tillåtna enligt standard SFS-EN 1176-1 eftersom de innebär en risk att barn fastnar med huvudet i öppningen och blir hängande.
2. Lekredskapets fallområde ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, enligt SFS-EN 1176-1.
3. Lekredskapets fallområde ska enligt standard SFS-EN 1176-1 vara fritt från fasta föremål som barn kan skada sig på vid fall.
4. Det får inte finnas glipor mellan redskapsdetaljer vid rutschbanans övre del, där barn kan fastna med dragnören eller kläder, enligt SFS-EN 1176-3.
5. Det får inte finnas mindre än hälften kvar av den ursprungliga tjockleken hos gungans kätting närmast gungsisen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
6. Gungan får inte ha några sprickor eller utstickande delar som kan skada barnen, enligt standard SFS-EN 1176-2.
7. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Sandlådans sarg får inte ha vassa kanter eller uppstickande skruvar som barn kan skada sig på.
8. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Bord och bänkar får inte ha vassa kanter som barn kan skada sig på.
9. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). För att begränsa skaderisken om barn faller av gungbrädan ska stötdämpande underlag finnas runt hela gungbrädan.
10. Enligt SFS-EN 1176-2 ska gungställningar ha minst 4-5 m fallutrymme i vardera gungriktning. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och försedd med minst 30 cm tjockt stötdämpande underlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 15.06.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning