

Sammanfattning av skolor med årsklass 1-6 2010

Projektets omfattning

Projektet omfattade fjorton stycken skolor med årsklass 1-6 på Åland.

Vid inspektionerna informerades om inomhusluftproblematik, symtom avseende inomhusluft, ventilation, byggnadskonstruktion, hushållsvatten, avlopp, avfallshantering, städning, städ- och sanitära utrymmen, handikappanpassning, produktsäkerhet och livsmedelhantering. Vid inspektionerna granskades även att de krav som ställs i gällande lagstiftning följs.

Inomhusluft

Överlag ansågs inomhusluften vara bra i skolorna. Några klagomål eller misstankar om t.ex. mögelförekomst förekom inte vid något objekt. De få påpekanden som gjordes rörde temperaturvariationer, oftast för varmt under maj och augusti.

Ventilationsanläggningarna fungerade relativt bra, men i flera fall saknades inspektionsrutiner för förekomst av smuts i ventilationskanalerna. Även tidpunkten för eventuella tidigare rengöringar var ofta okänd.

Städning

Vid alla ställen var städningen god. I tio objekt var städsåpet dock inte låst. Eftersom städkemikalier kan medföra hälsofara t.ex. vid hudkontakt, invärtes användning osv. är det viktigt att hålla städsåpet låst. Städsåpet ska även innehålla produktinformationsblad där det finns information om hur man ska bete sig om man har utsatts för hälsofara eller om det har inträffat någon annan olycka t.ex. när större mängder kemikalier kommer ut i avloppet eller vid en brand. Vid flesta objekt fattades produktinformationsblad för använda städkemikalier.

Lekpark

Vid alla skolor gällde de flesta påpekanden lekparkerna och dess lekanordningar utomhus. Stötdämpande material (bark eller sand) saknades delvis eller helt vid de flesta lekanordningar.

Lekanordningarna används mycket och utsätts för stort slitage. Det är viktigt att ha rutiner för kontinuerliga inspektioner utförda av skolpersonalen eller vaktmästarna. För att kunna göra detta behövs utbildning i vad som krävs och rekommenderas för att försäkra barnens säkerhet.

Många objekt har typgodkända anordningar, men även en hel del hemmagjorda varianter förekommer. Med hemgjorda anordningar är det extra viktigt se till att ha kontinuerliga inspektionsrutiner.

Slöjdsal

I träslöjdsalarna är det viktigt att följa produktsäkerhetslagen och rekommendationer utfärdade med stöd av den lagen. Södra Ålands skoldistrikt har utbildat Anders de Mander för att göra en noggrann inventering av i distriktets säkerhetsaspekter i slöjdsalarna. Därefter ska bristerna åtgärdas enligt förslaget.

Eftersom säkerhet är viktigt i skolornas träslöjdsalar är viktigt, är det bra om även de skolor som inte har gjort inventeringen kan genomföra den av en utbildad person.

Övrigt

Avfallshanteringen var bra skött vid alla objekt, med sortering i olika avfallsfraktioner.

Totalt kommer åtgärder vid två stycken skolor att följas upp. Detta gäller skolor där det förekommer många enskilda brister som sammantaget ger behov av uppföljning. Uppföljning av projektet kommer att göras under 2011.

Bakgrund

Enligt av landskapsregeringen fastställd tillsynsplan för 2010 ska skolor med årsklass 1-6 inspekteras i projektform.

För projektinspektionen debiteras ingen separat avgift. Årsavgiften för den regelbundna tillsynen har fastställts i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2010, beslutad av Ålands landskapsregering den 18 mars 2010 (Dnr S40/07/5/249). Avgiften faktureras årligen i början av påföljande år.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande