

Mariehamns stad
Tekniska verken
Pb 5
22101 Mariehamn

Objekt

Gläntans lekpark
Johannebo
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Gläntans lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Den trasiga balansgången ska repareras eller avlägsnas.
2. Staketet runt gungornas fallområde är ostadigt och har uppstickande spikar, staketet ska bytas ut eller renoveras.
3. Brädor, glasbitar och andra föremål inom gungornas fallområde ska avlägsnas.
4. Sandlådan ska när den inte används täckas över med nät, presenning eller motsvarande. Alternativt ska sanden bytas efter behov, dock minst en gång per år.
5. Den trasiga och vassa plastkåpan på sandlådans sarg ska åtgärdas.
6. Plastskylden vid trappan till rutschbanans lekställning är trasig och vass och ska bytas ut.

Följande brist ska dessutom åtgärdas senast vid nästa renovering eller ombyggnad och kommer att följas upp i samband med nästkommande tillsynsprojekt.

7. Gungställningen ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning.

Motivering

Vid projektinspektion den 28.09.2009 konstaterades ett antal brister vid Gläntans lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riks författningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparker. Syftet är att säkerställa att

lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). En bräda i balansgången saknas, där finns endast metallställning kvar, vilket utgör en skaderisk.
2. Staketet är ostadigt och har vassa spikar som barn kan skada sig på eller fastna med kläderna i. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
3. Gungställningars fallområde ska vara fritt från fasta föremål, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor enligt SFS-EN 1176-2.
4. Sanden i sandlådan ska täckas över för att förhindra förorening, alternativt ska sanden bytas så ofta att den håller godtagbar hygienisk standard. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
5. Barn kan skada sig på den trasiga kåpans vassa kanter. Åtgärder föreläggs med stöd av 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004).
6. Se punkt 5.
7. Gungställningar ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning enligt standard SFS-EN 1176-2. Fallutrymmet ska vara fritt från fasta föremål, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 28.09.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning