

Vårdö Kommun

Vårdö by

AX-22550 Vårdö

Objekt

Vårdö lekplats
Vårdöby
Vårdö

Beslut

Vårdö kommun föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda följande brist vid Vårdö lekplats **senast den 30.04.2010**.

1. Klätterställningen ska förses med minst 3 dm tjockt stötdämpande underlag på ett område om minst 1,8 m runt ställningen.

Motivering

Vid projektinspektion den 23.06.2009 konstaterades en brist vid Vårdö lekpark.

Ovanstående punkt ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparken. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Klätterställningar som är 2,0 m eller högre ska enligt standard SFS-EN 1176-1 ha ett fallområde på minst 1,8 m åt alla håll mätt från redskapets ytterkanter. Fallområdet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparken inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 23.06.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning