

Geta kommun  
Getavägen 2115  
AX-22340 Geta

## Objekt

Geta hemgård  
Hemgårdsvägen 7  
Geta

## Beslut

Geta kommun föreläggs med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36), och enligt 22 § lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1967:36) och 55 § livsmedelslagen (FFS 23/2006) antagen genom LL om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen (2007:26) att åtgärda följande brister vid Geta hemgårds serviceboende senast den 01.03.2010.

1. Injustering av luftflöden i de allmänna utrymmena ska utföras.
2. Ventilationssystemet ska rengöras.
3. Städskåpet ska användas för dess ändamål och inte som lagerutrymme.
4. Städutrustning får inte förvaras utomhus.
5. Städskåpet ska vara låst.
6. Produktinformationsblad för kemikalier ska finnas i städskåp.
7. Det ska finnas skyddsräcke runt spisaggregatets nedre del i bastun.
8. Städredskapen ska hängas upp och vara samlade på ett avskilt ställe i köket (t.ex. skåp).
9. Kylar och frysar ska vara utrustade med lösa termometrar för regelbunden temperaturavläsning.
10. Temperaturen i kylskåpet får inte överstiga + 8 °C.

## Motivering

Vid projektinspektion den 05.10.2009 konstaterades att serviceboendet Geta hemgård inte uppfyller alla de krav som ställs i hälsovårdslagstiftningen, i konsument säkerhetslagstiftningen samt i livsmedelslagstiftningen. Geta kommun föreläggs därför att vidta åtgärder för att uppfylla de ställda kraven.

Låga ventilationsflöden konstaterades, varför flödesbalansen i ventilationssystemet ska ses över så att den uppfyller LF om Ålands

byggbestämmelser (2008:109) och för att undvika sanitär olägenhet enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36).

Ventilationssystemet var smutsig, varför det ska rengöras för att undvika sanitär olägenhet enligt 16 § i LL om hälsovården (1967:36).

Städsåp används som lagerutrymme och en del av städutrustningen t.ex. städmopparna förvaras utomhus. Städredskapen ska förvaras i skilt utrymme inomhus med ordentliga torkmöjligheter för att upprätthålla en god hygien och därmed även undvika uppkomst av sanitär olägenhet med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Städutrymmet är inte låst. Det ska åtgärdas för att undvika hälsofara i enlighet med 3 och 7 §§ lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

Produktinformationsblad saknas i städsåpet. I produktinformationsbladet finns det information om hur man ska bete sig om man exempelvis får i sig kemikalier eller om det har inträffat någon annan olycka t.ex. när större mängder kemikalier kommer ut i avloppet eller vid en brand. Därför ska de införskaffas i enlighet med 3 och 7 §§ lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

Skyddsräcket saknas runt spisaggregatet nedre del i bastun, varför det ska åtgärdas för att undvika hälsofara i enlighet med 3 och 7 §§ lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

Städredskapen är inte samlade på ett avskilt ställe i köket (t.ex. skåp) varför detta ska åtgärdas. Ett utrymme för hygienisk städutrustning ska finnas i anslutning till livsmedelsutrymmet och vara separerat från städförvaringsutrymmet som hör till andra verksamheter enligt EG-förordning om livsmedelshygien (852/2004) bilaga II kapitel II punkt 2.

Det saknas en lös termometer i varje kyl- och frysenhet, varför termometrar ska införskaffas. Alla kylar och frysar ska vara utrustade med lösa termometrar för regelbunden temperaturavläsning. enligt EG-förordning om livsmedelshygien (852/2004) bilaga II kapitel I punkt 2 d, kapitel II punkt 1 och kapitel III punkt 2 h., kap II punkt 3.

Temperaturen var för hög ( $> + 8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) i ena kylskåpet, varför åtgärder ska vidtas för att sänka temperaturen. Lokalen ska ha ändamålsenliga uppvärmnings- och nedkylningsanordningar anpassade till verksamhetens art och omfattning. Livsmedlet ska förvaras vid en lämplig temperatur som kan kontrolleras och registreras, II bil. I kap 2 d) pkt. EG-förordning om livsmedelshygien (EG 852/2004).

## **Bakgrund**

Enligt av landskapsregeringen fastställd tillsynsplan för 2009 ska serviceboende och vårdhem inspekteras i projektform. Femton objekt har besökts.

## **Avgift**

För detta beslut och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen  
Tf. myndighetschef  
Beslutande

Eeva Axelsson  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning