

## MYNDIGHETSBESLUT

03.09.2008 ÅMH-Mb 440/08

Dnr: 2008-1390

Lars Boman  
Solbackavägen 2  
22 430 Saltvik

**Verksamhet**

Borrning av en ca 120 meter djup energibrunn vid Solbackavägen 2 i Kvarnbo, Saltvik.

**Beslut**

Anmälan om borrning har registrerats enligt 39 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Inga kända hinder för verksamheten föreligger enligt ovannämnda lag och vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

**Villkor**

Följande villkor föreskrivs:

1. Bifogade krav vid borrning i berg skall följas.
2. Ni skall lämna in ett borrprotokoll till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 30 dagar efter att borrhålets slutförts. I borrprotokollet skall det framkomma uppgifter om brunnens slutliga placering och djup samt markens beskaffenhet, ledningsförmåga och eventuell uppmätt kloridhalt i vattnet i borrhålet efter att borrhålets slutförts.

**Motivering**

Anmälan har granskats i enlighet med 38 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Med beaktande av föreskrivna villkor bedöms verksamheten uppfylla gällande krav, varvid anmälan kan registreras i enlighet med 39 § samma lag. Villkor 1 motiveras med att borrning i berg inom landskapet Åland regleras genom bilaga 4 i LF (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd. Villkor 2 motiveras med samma bilaga samt med att tillsynsmyndigheten i enlighet med 41 § i LL (2001:30) har rätt att få den information som tillsynsmyndigheten behöver för sin verksamhet.

**Bakgrund**

Lars Boman har lämnat in en anmälan om borrhning av en ca 120 meter djup energibrunn vid Solbackavägen 2 på fastigheten Marielund Rnr 1:49 i Kvarnbo, Saltvik.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 22.08.2008.

**Avgift**

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell nr.1 i landskapsregeringens beslut nr 30/2007. Avgiften faktureras separat.

**Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Andreas Nyberg  
Miljöinspektör  
Föredragande

***Bilagor***

1. Krav vid borrhning i berg
2. Besvärсанvisning